

INFORMACIÓN GRÁFICA SOBRE EL RENDIMIENTO DE LA ETAP (POTABILIZADORA AGUA DE CONSUMO)

En la siguiente imagen se aprecian dos muestras de agua tomada el día 23/05/2015, la de la izquierda corresponde a la salida de la planta de tratamiento y la de la de derecha a la entrada de agua de la captación de Carazo.



La *diferencia de calidad* entre ambas muestras es lo que se queda la planta y se evacua a la red de saneamiento en la operación de lavado de filtros, resultado que puede observarse en la siguiente imagen:

